BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, REIHERSTR. 24, 64569 NAUHEIM

z.H. Hr. Hubert Deckert

Gemeindevertretervorsteher

Fraktion in der Gemeindevertretung

Fraktionssprecher:
Marco Müller

Stellvertreter:
Peter Manz
Michael Brandmüller
Reinhard Seiler

Anschrift:
Reiherstr. 24
64569 Nauheim
Tel: +49 (0) 6152 – 80 62 83
fraktion@gruene-nauheim.de

Anfrage
Defekte Klappe an Grenze zwischen Schwarzbach, Nauheimer Unterwald und Treburer Wiesen

Nauheim, am 06. Nov. 2014

Sehr geehrter Herr Deckert,

zur nächsten Gemeindevertretersitzung möchten wir Sie bitten folgende Anfrage auf die Tagesordnung zu nehmen:

Anfrage:
Im Jahr 2011 hat der Jagdpächter Hans Metz darauf hingewiesen, dass die Vernässung der Nauheimer Gemarkung darauf zurückzuführen sein könnte, dass eine defekte Überlaufklappe des Schwarzbachs zwischen Nauheimer Unterwald und Treburer Wiese nicht repariert wurde. Zum damaligen Zeitpunkt wurde dies vom Umweltamt mit dem Hinweis verneint, dass die Klappe nicht in Richtung Unterwald, sondern als Entwässerungsklappe von den Treburer Wiesen in Richtung Schwarzbach diene. Bei einer Begehung vor Ort in der vergangenen Woche konnte festgestellt werden, dass das Höhenniveau zwischen Schwarzbach und Entwässerungsgraben darauf zurückschließen lässt, dass Wasser in Richtung der Treburer Wiesen geführt wird (Gefälle in diese Richtung), womit bei Hochwasser der Schwarzbach über die defekte Klappe in den Nauheimer Unterwald entwässert. Zum damaligen Zeitpunkt wurde auch das Treburer Rathaus angefragt, ob die Einrichtung instand gesetzt werden muss oder nicht.

1. Wurde zweifelsfrei geklärt zu welchem Zweck die Klappe installiert wurde? Bei allen anderen Schiebern handelt es sich definitiv um Bewässerungsschieber
2. Zu welchem Ergebnis hat die Anfrage im Treburer Rathaus geführt? Wir bitten um Weiterleitung der Antwort an die Gemeindevertretung.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Müller
Fraktionssprecher

y-Fans live zu sehen. SEITE 21

Bericht im Ausschuss. SEITE 21

Grundwasser auf Rekordhöhe

Überschwemmungen – 70 Zentimeter unter dem Wohngebiet „Im Teich" steht das Wasser – Alle Pumpen in Betrieb

NAUHEIM. Nach Ansicht von Thomas Arnold aus dem Umweltamt ist die defekte Regulierungsklappe am Schwarzbach nicht dafür verantwortlich, dass weite Teile des Unterwalds überschwemmt sind. Er führt das viele Wasser im Forstgebiet auf die hohen Grundwasserstände zurück. Jagdpächter Hans Metz hatte vor kurzem als Hauptursache für das vom Schwarzbach eindringende Wasser die unverschlossene Klappe genannt (wir haben berichtet).

Die Klappe diene der schnelleren Entwässerung der Treburer Wiesen, die östlich des Gemeindewalds liegen, berichtet Arnold. Metz hatte an Ort und Stelle gezeigt, dass das Wasser in die andere Richtung fließe – auf die Treburer Wiesen und in den Unterwald.

Wasser im Wald und auf den Wiesen

„Aufgrund der hohen Grundwasserstände gibt es sowohl auf den Wiesen wie auch im Wald zahlreiche Stellen, an denen Grundwasser über die Bodenoberfläche ansteigt. Das geschieht unabhängig von der Klappe und ihrem Zustand", betont nun Arnold. Nichtsdestotrotz habe das Rathaus mit der Gemeinde Trebur Kontakt aufgenommen, um zu klären, ob die Einrichtung instand gesetzt oder zurückgebaut werden muss.

Wohin fließt das Wasser? Thomas Arnold vom Umweltamt sagt, an diesem Überlauf zum Schwarzbach würden die Treburer Wiesen entwässert.